

ОБНОВЛЕНИЕ ПО IDC5 CAR 65.0.0



Уважаемый покупатель,

новое обновление программного обеспечения CAR 65 включает в себя лучшее из многобрендовой диагностики ТЕХА: большое количество диагностических разработок, специальных функций и технической информации, необходимой для успешного завершения всех, даже самых сложных, работ в автомастерской.

IDC5 CAR 65 содержит более 32 000 новых возможностей выбора для основных марок и моделей международного рынка: ABARTH, ALA ROMEO, ASTON MARTIN, BENTLEY, BMW, CHRYSLER, DODGE, FERRARI, FIAT, FORD, HONDA, INFINITI, JAGUAR, JEEP, LAMBORGHINI, LAND ROVER, LEXUS, MASERATI, MERCEDES-BENZ, MINI, NISSAN, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, SUBARU, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO.

Обновлены 55 марок и 1091 модель из категорий CAR (легковые автомобили) и SUPERCAR (дорогие автомобили). В обновлении переработано более 200 систем; разработана диагностика 1500 систем.

Кроме этих чисел, важно подчеркнуть огромную работу, выполненную в области диагностики и калибровки систем помощи водителю и ADAS.

Именно для этого, начиная с версии 65, в конце процедур калибровки стал возможен вывод на печать результатов для передачи клиенту. Еще одной новой возможностью стала IR Calibration Target (инфракрасная калибровочная мишень) - новое средство для использования вместе с панелью Mercedes для калибровки систем ночного видения на моделях S, SL, CLS, E.

ПРИМЕЧАНИЕ: программное обеспечение IDC5 недоступно для приборов старого поколения: AXONE Direct, AXONE Pad, AXONE Palmtop

Далее приведено краткое описание новых функций в версии CAR 65:

Новые функции SUPERCAR с делением по системам.

ABS

PORSCHE: Boxster [08>11] (987) Spyder 3.4i S 24v Kat; Cayenne [10>] (92A/958) Diesel 3.0 V6 TDI; Cayenne [10>] (92A/958) S Hybrid 3.0i V6 Kat Hybrid; Cayenne [14>] (92A/958) S E-Hybrid 3.0i V6 Kat Plug-in Hybrid.

ROLLS-ROYCE: Ghost [09>] (RR4) 6.6i V12 Biturbo Kat.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

ASTON MARTIN: DBS [07>12] Coupé 5.9i V12 Kat; DBS [09>12] Volante 5.9i V12 Kat; Rapide [10>13] 5.9i V12 Kat; Rapide S [13>] 5.9i V12 Kat; Vantage [05>] Coupé 4.3i V8 Kat.

BENTLEY: Bentayga [15>] 6.0i W12 Kat; Bentayga [16>] Diesel 4.0 V8 TD; Continental [11>] GT 6.0i W12 Biturbo Kat; Continental [11>] GT Speed 6.0i W12 Biturbo Kat; Continental [12>] GTC Speed 6.0i W12 Biturbo Kat; Continental [13>] GT V8 4.0i V8 Biturbo Kat; Flying Spur [13>] 4.0i V8 Biturbo Kat; Flying Spur [13>] 6.0i W12 Biturbo Kat.

PORSCHE: Boxster [08>11] (987) Spyder 3.4i S 24v Kat.

Помощь парковке

BENTLEY: Mulsanne [11>] 6.8i V8 Kat.

PORSCHE: Boxster [08>11] (987) Spyder 3.4i S 24v Kat; Cayenne [10>] (92A/958) Diesel 3.0 V6 TDI; Cayenne [14>] (92A/958) S E-Hybrid 3.0i V6 Kat Plug-in Hybrid; Cayenne [14>] (92A/958) S E-Hybrid 3.0i V6 Kat Plug-in Hybrid.

ROLLS-ROYCE: Ghost [09>] (RR4) 6.6i V12 Biturbo Kat.

Автоматическая трансмиссия

ASTON MARTIN: Vantage [05>] Coupé 4.3i V8 Kat; Vantage [07>] Roadster 4.3i V8 Kat.

LAMBORGHINI: Huracan [14>] LP 610-4 5.2i V10 Kat; Huracan [16>] LP 580-2 5.2i V10 Kat; Huracan [16>] LP 610-4 Spyder 5.2i V10 Kat.

PORSCHE: Boxster [08>11] (987) Spyder 3.4i S 24v Kat.

Управление динамикой движения

PORSCHE: Cayenne [10>] (92A/958) Diesel 3.0 V6 TDI; Cayenne [10>] (92A/958) S Hybrid 3.0i V6 Kat Hybrid; Cayenne [14>] (92A/958) S E-Hybrid 3.0i V6 Kat Plug-in Hybrid.

ROLLS-ROYCE: Ghost [09>] (RR4) 6.6i V12 Biturbo Kat.

Управление дистанцией

BENTLEY: Bentayga [15>] 6.0i W12 Kat; Bentayga [16>] Diesel 4.0 V8 TD.

Управление формой/фигуркой радиатора

ROLLS-ROYCE: Phantom [03>12] (RR1) 6.750i V12 Kat; Phantom [05>12] (RR1) L 6.750i V12 Kat; Phantom [07>] (RR2) Drophead 6.750i V12 Kat; Phantom [08>] (RR3) Coupé 6.750i V12 Kat.

Приборы

FERRARI: 430 [07>09] (F131) Scuderia 4.3i V8 32v Kat; 488 [15>] (F142M) GTB 3.9i V8 Kat; 488 [15>] (F142M) Spider 3.9i V8 Kat; F430 [05>09] (F131) Spider 4.3i V8 32v Kat.

Новые функции CAR с делением по системам.

Помощь парковке

ABARTH: 500 | BR 1.4i 16v MultiAir Turbo Kat.

ALFA ROMEO: Mito [08>] (955) 1.3 16v JTDm-2.

BMW: 3 [98>06] (E46) Coupé 320 Cd; 3 [98>06] (E46) Coupé 330 Cd.

CHEVROLET: Aveo [11>] (T300) Sedan 1.4i 16v Kat; Spark [16>] (M400) 1.4i 16v Kat; PT Cruiser [01>10] Cabrio 2.4i 16v Kat

CITROËN: C 4 [10>] (B7) 1.6 8v e-HDI.

DODGE: Journey | BR 3.6i V6 Kat.

FIAT: 500 [07>] (312) 0.9i 8v TwinAir Kat.

FORD: Kuga [17>] (DM2) Facelift 2.0 16v TDCi 4x4

HONDA: Civic | BR 1.5i Turbo Kat; Civic X [17>] (FC) Hatchback 1.0i 12v Turbo Kat.

HYUNDAI: Elantra [16>] (AD) 1.6i 16v Turbo GDi Kat.

JEEP: Renegade [14>] (BU) 1.4i 16v Turbo Kat GPL.

И многое другое.

Помощь для дальнего света

AUDI: R8 [15>] (4S3) Coupé 5.2i V10 FSI quattro; R8 [16>] (4S9) Spyder 5.2i V10 FSI quattro; S4 [16>] (8W2) 3.0i V6 TFSI Kat quattro; S4 [16>] (8W5) Avant 3.0i V6 TFSI Kat quattro; S5 [16>] (F53) Coupé 3.0i V6 TFSI Kat quattro; S5 [16>] (F57) Cabrio 3.0i V6 TFSI Kat quattro; S5 [16>] (F5A) Sportback 3.0i V6 TFSI Kat quattro.

BMW: Z4 [09>16] (E89) 1.8si Kat; Z4 [09>16] (E89) 2.0si Kat; Z4 [09>16] (E89) 3.5si Kat.

PEUGEOT: 508 [11>] (W2) Break 2.0i 16v Kat.

SEAT: Toledo [12>] (KG3) 1.2i 12v Kat.

SKODA: Fabia [15>] (NJ) Kombi 1.6i 16v Kat; Kodiaq [17>] (NS7) 1.4i 16v TSI Kat.

VOLKSWAGEN: Touran [15>] (5T) 1.8i 16v TSI Kat; Touran [15>] (5T) 1.8i 16v TSI Kat; Vento [10>] (162) 1.4i 16v TSI Kat.

Помощь парковке

FORD: Edge | BR 3.5i V6 Kat; Edge | BR 3.5i V6 Kat 4x4; Fusion | BR 2.0i 16v Kat Ecoboost; Ranger | BR 2.2 16v TDCi; Ranger | BR 2.5i 16v Flex Kat; Ranger | BR 3.2 20v TDCi; Galaxy [15>] 1.5i 16v Kat Ecoboost, S-Max [15>] 2.0i 16v Kat Ecoboost

Tourneo Connect [13>] 1.0i 12v Kat Ecoboost.

SEAT: Leon [05>12] (1P1) 1.4i 16v Kat; Leon [05>12] (1P1) 1.8i 16v TSI Kat; Leon [05>12] (1P1) 2.0 16v TDI

VOLKSWAGEN: Touareg [10>] (7P5) 3.0 V6 TDI 4Motion; Vento [10>] (162) 1.4i 16v TSI Kat; Vento [10>] (162) 1.4i 16v TSI Kat; Vento [10>] (162) 1.4i 16v TSI Kat.

Помощь смене полосы движения

AUDI: A5 [16>] (F53) Coupé 1.4i 16v TFSI Kat; A5 [16>] (F5A) Sportback 1.4i 16v TFSI Kat; SQ5 [17>] (FY) 3.0i V6 TFSI Kat Quattro.

BMW: 2 [14>] (F22) 218 d; 4 [14>] (F32) Coupé 418i Kat; 4 [14>] (F32) Coupé 420 d; X4 [14>] (F26) M 40i Kat; X5 [13>] (F15) 25 sd.

FIAT: 500X [15>] (334) 1.4i 16v Turbo Kat GPL; 500X [15>] (334) 2.4i 16v MultiAir2 Kat.

JEEP: Renegade [14>] (BU) 1.4i 16v Turbo Kat GPL; Renegade [14>] (BU) 1.6 16v MJ

MERCEDES-BENZ: G [93>] (463) T 350 D BlueTEC.

SKODA: Kodiaq [17>] (NS7) 2.0i 16v TSI Kat 4x4

TOYOTA: C-HR [17>] (NG/ZY) 1.2i 16v Turbo Kat; C-HR [17>] (NG/ZY) 1.8i VVT-i HSD Kat; C-HR [17>] (NG/ZY) 2.0i 16v Kat.

Помощь сохранению полосы движения

AUDI: A6 [05>11] (4FH) Avant Allroad 3.0i V6 24v TFSI Kat quattro; A6 [05>11] (4FH) Avant Allroad 3.2i V6 FSI Kat quattro; A6 [05>11] (4FH) Avant Allroad 4.2i V8 FSI Kat quattro; RS6 [08>12] (4F2) 5.0i V10 TFSI Kat quattro; S6 [06>11] (4F2) 5.2i V10 FSI Kat quattro; S6 [06>11] (4F5) Avant 5.2i V10 FSI Kat quattro

VOLKSWAGEN: Passat B7 [10>14] (365) Variant 2.0i 16v TSI Kat; Passat B7 [10>14] (365) Variant 3.6i VR6 FSI Kat; Passat CC [12>] (358) Facelift 3.6i V6 FSI Kat.

Предупреждение о сходе с полосы движения

CITROËN: C 4 [10>] (B7) 1.2i 12v THP Kat; C 4 [10>] (B7) 1.6 8v e-HDI; C 5 [08>] (X7) 2.0 16v HDI; C 5 [08>] (X7) Break 2.0 16v HDI; DS4 [11>] (B75) 1.2i 12v THP Kat.

Аккумулятор гибрида

MERCEDES-BENZ: E [09>15] (212) 300 CDI BlueTEC Hybrid; E [09>15] (212) 400i Kat Hybrid; E [09>16] (212) T 300 CDI BlueTEC Hybrid; E [11>16] (212) L 400i Kat Hybrid; ML/GLE [11>] (166) 500e Kat 4 Matic Plug-in hybrid.

MINISUBISHI: Minicab MiEV [12>] (U67/U68) electric.

Блок управления обнаружением препятствия, правая и левая стороны

FORD: Mondeo V [15>] 1.5 8v TDCi; Mondeo V [15>] 1.5 8v TDCi ECOnetic; Mondeo V [15>] Turnier 2.0i 16v Kat Ecoboost

JAGUAR: XF [08>15] (X250) 2.0i 16v Turbo Kat; XF [08>15] (X250) 2.2 16v D; XF [12>15] (X250) Sportbrake 3.0 V6 D; XF-R [09>15] (X250) 5.0i V8 Kat; XF-S [08>15] (X250) 3.0 V6 D; XF-S [12>15] (X250) Sportbrake 3.0 V6 D.

Управление дистанцией

AUDI: A5 [16>] (F53) Coupé 1.4i 16v TFSI Kat; A5 [16>] (F5A) Sportback 1.4i 16v TFSI Kat; SQ5 [17>] (FY) 3.0i V6 TFSI Kat Quattro.

FORD: Fiesta | BR 1.6i 16v Flex Kat; B-Max [12>] (JK) 1.0i 12v Kat Ecoboost; C-Max [15>] (DXA) Facelift 1.5 8v TDCi; Focus [15>] (DYB) Facelift 1.5 8v TDCi ECOnetic; Kuga [17>] (DM2) Facelift 2.0 16v TDCi 4x4.

PEUGEOT: 3008 [09>16] (T84) 2.0i 16v Kat.

SKODA: Kodiaq [17>] (NS7) 1.4i 16v TSI Kat.

SUZUKI: Baleno [16>] (A1K) 1.2i 16v Kat Hybrid; SX4 S-Cross | BR 1.6i 16v Kat.

Модуль слепой зоны справа и слева

ACURA: CSX [06>11] (FD) 2.0i 16v Kat; ILX [13>] (DE) 1.5i 16v Kat Hybrid; MDX [01>13] (YD) 3.5i V6 Kat; RLX [13>] (KC) 3.5i V6 Kat; RSX [02>10] (DC) 2.0i 16v Kat.

ALFA ROMEO: Giulia [16>] (952) 2.0i 16v Turbo MultiAir Kat; Giulia [16>] (952) 2.0i 16v Turbo MultiAir Kat Q4 Veloce.

FIAT: 500X [15>] (334) 2.4i 16v MultiAir2 Kat

HONDA: Accord VIII [08>15] (CU) Sedan 2.0i 16v Kat; Airwave [05>10] (GJ) 1.5i 16v Kat 4WD; Amaze [13>] 1.2i 16v V-TEC Kat; Ballade [11>] 1.5i 16v V-TEC Kat; Brio [11>] 1.2i 16v V-TEC Kat; Civic VIII [06>12] (FK/FN) Hatchback 1.4i 16v V-TEC Kat.

KIA: Optima IV [16>] (JF) Plug-in Hybrid 2.0i 16v GDi Kat; Optima IV [16>] (JF) Sportswagon 1.6i 16v Turbo GDi Kat; Sportage [16>] (QL) 2.4i 16v GDi Kat.

SUBARU: Levorg [14>] (VM/V10) 1.6i 16v Turbo Kat 4WD; Levorg [14>] (VM/V10) 1.6i 16v Turbo Kat 4WD.

Система пассивной безопасности перед столкновением

FIAT: Panda [12>] (319) 1.3 MJ 16v 4x4

HONDA: Civic | BR 1.5i Turbo Kat; Civic X [17>] (FC) Hatchback 1.0i 12v Turbo Kat; Civic X [17>] (FC) Hatchback 1.5i 16v Turbo Kat; Civic X [17>] (FC) Hatchback 2.0i 16v Type R Kat; CR-V [12>] (RM) 1.6 16v i-DTEC CR-V | BR 2.4i Kat

KIA Niro [17>] 1.6i 16v GDi Kat Hybrid

И многое другое.

Список новых специальных функций, европейский рынок

Помощь парковке

AUDI: A6 [11>] (4G2); A6 [11>] (4G5) Avant; A6 [13>] (4GH) Avant Allroad; A7 [10>] (4GA) Sportback; A8 [10>] (4H2); A8 [11>] (4H8) L; A8 [14>] (4HC); A8 [14>] (4HL) L; RS6 [13>] (4G5) Avant; RS7 [13>] (4GA) Sportback; S6 [12>] (4G2); S6 [12>] (4G5) Avant; S7 [10>] (4GA) Sportback; S8 [12>] (4H2); S8 [14>] (4HC);

BENTLEY: Mulsanne [11>];

RENAULT: Espace V [15>] (XFC/JR); Kadjar [15>] (XFE); Megane IV [16>] (B9A); Megane IV [16>] (K9A) Grandtour; Scenic IV [16>]; Talisman [15>]; Talisman [16>] Grandtour;

RENAULT SAMSUNG: SM6 [16>];

Помощь водителю

AUDI: A4 [15>] (8W2); A4 [15>] (8W5) Avant; A4 [16>] (8WH) Avant Allroad; A5 [16>] (F53) Coupé; A5 [16>] (F57) Cabrio; A5 [16>] (F5A) Sportback; A6 [11>] (4G2); A6 [11>] (4G5) Avant; A6 [13>] (4GH) Avant Allroad; A7 [10>] (4GA) Sportback; A8 [10>] (4H2); A8 [11>] (4H8) L; A8 [14>] (4HC); A8 [14>] (4HL) L; Q5 [17>] (FY); Q7 [15>] (4MB); R8 [15>] (4S3) Coupé;

BENTLEY: Bentayga [15>]; Bentayga [16>] Diesel;

CITROËN: SpaceTourer [16>] (K0);

DACIA: Duster [13>] (HS) Facelift;

FORD: Kuga [13>] (DM2);

HYUNDAI: Elantra [16>] (AD); Ioniq [17>]; Ioniq [17>] EV; Sonata VII [15>] (LF);

KIA: Niro [17>]; Optima IV [16>] (JF); Optima IV [16>] (JF) Plug-in Hybrid; Optima IV [16>] (JF) Sportswagon; Sportage [16>] (QL);

NISSAN: Micra [17>] (K14); X-Trail [14>] (T32);

PEUGEOT: 3008 [16>] (P84); 308 [13>] (T9); 308 [14>] (T9) Station Wagon; 5008 [17>] (P87); Traveller [16>] (K0);

RENAULT: Captur [13>] (X87/J5); Kaptur [16>]; Laguna II [01>07] (BG); Laguna II [01>07] (KG) Grandtour; Megane IV [16>] (B9A); Megane IV [16>] (K9A) Grandtour; Talisman [15>]; Talisman [16>] Grandtour; Vel Satis [02>09] (BJ);

RENAULT SAMSUNG: QM3 [13>]; SM6 [16>];

SUBARU: Levorg [14>] (VM/V10);

VOLVO: S90 II [16>]; V90 II [16>]; XC90 II [15>].

Калибровка камеры и радара

CITROËN: SpaceTourer [16>] (K0);

FORD: Kuga [13>] (DM2);

HYUNDAI: Ioniq [17>]; Ioniq [17>] EV; Sonata VII [15>] (LF);

KIA: Niro [17>]; Optima IV [16>] (JF); Optima IV [16>] (JF) Plug-in Hybrid; Optima IV [16>] (JF) Sportswagon; Sportage [16>] (QL);

MERCEDES-BENZ: SL (231), E (207), E (212), CLS (218), S (222), S (217).

PEUGEOT: 3008 [16>] (P84); 308 [13>] (T9); 308 [14>] (T9) Station Wagon; 5008 [17>] (P87); Traveller [16>] (K0);

SUBARU: Levorg [14>] (VM/V10);

VOLVO: S90 II [16>]; V90 II [16>]; XC90 II [15>].

Изменение языка

RENAULT: Captur [13>] (X87/J5); Kaptur [16>]; Laguna II [01>07] (BG); Laguna II [01>07] (KG) Grandtour; Vel Satis [02>09] (BJ).

Кузовные ремонтные работы

BENTLEY: Continental [13>] GT V8; Continental [13>] GT V8 Cabrio; Continental [14>] GT V8 S; Flying Spur [13>]; Mulsanne [11>];

Кодирование ключа

AUDI: A4 [15>] (8W2); A4 [15>] (8W5) Avant; A4 [16>] (8WH) Avant Allroad; A5 [16>] (F53) Coupé; A5 [16>] (F57) Cabrio; A5 [16>] (F5A) Sportback; Q5 [17>] (FY); Q7 [15>] (4MB); S4 [16>] (8W2); S4 [16>] (8W5) Avant; S5 [16>] (F53) Coupé; S5 [16>] (F57) Cabrio; S5 [16>] (F5A) Sportback; SQ7 [16>] (4MB);

BENTLEY: Bentayga [15>]; Bentayga [16>] Diesel;

CHANGAN: Alsvin V7 [14>]; CS75 [14>]; Raeton [13>].

Fast-Fit (быстрая замена шин)

CHANGAN: Alsvin V7 [14>]; Benben [07>]; Benben Love [10>]; Benben Mini [10>]; CS35 [12>]; CS75 [14>]; CX20 [10>]; Eado [14>]; Raeton [13>]; Star [12>];

CHEVROLET: Beat [10>] (M300); Captiva [11>] (C140); Matiz [04>07] (M200); Matiz [07>10] (M250); Spark [09>15] (M300); Volt [11>];

DACIA: Duster [13>] (HS) Facelift;

FORD: Focus [11>14] (DYB); Focus [11>14] (DYB) Turnier; Fusion [05>12] Sedan; Kuga [13>] (DM2); Kuga [17>] (DM2) Facelift; Mondeo V [15>]; Mondeo V [15>] Turnier; Tourneo Custom [13>] (FAC);

GENESIS: G80 [17>] (DH);

HOLDEN: Barina Spark [10>15];

HYUNDAI: Azera [11>] (HG); Elantra [16>] (AD); Grand Santa Fe [13>] (NC); Grandeur [11>] (HG); H1 [08>] (TQ); i20 [15>] (GB/IB); Ioniq [17>]; Ioniq [17>] EV; Santa Fe [06>12] (CM); Sonata IV [98>04] (EF); Sonata VII [15>] (LF);

LEXUS: GS (S1) 300 [05>10]; GS (S1) 350 [05>11]; GS (S1) 430 [05>10]; GS (S1) 450h [06>11]; GS (S1) 460 [07>11]; LS (F3) 430 [01>06]; SC (Z4) 430 [01>10];

MASERATI: GranTurismo [07>] (M145); GranTurismo [10>] (M145) Convertible; Quattroporte [07>12] (M139 EV07);

MERCEDES-BENZ: C [14>] (205); C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; E [16>] (213); E [16>] (213) L; E [16>] (213) T; E [17>] (238) Cabrio; E [17>] (238) Coupé; GL/GLS [12>] (166); GLC [15>] (253); GLC [16>] (253) Coupé; ML/GLE [11>] (166); S [13>] (222); S [13>] (222) L; SLS [10>14] (197) Coupé; SLS [11>14] (197) Roadster;

MINI: Mini (F55/F56) [14>] Cooper; Mini (F55/F56) [14>] Cooper S; Mini (F55/F56) [15>] John Cooper Works;

MITSUBISHI: ASX [10>] (GA); Galant Fortis [07>] (CY/CZ); Galant Fortis Sportback [09>] (CX); Lancer [08>] (CY/CZ); Lancer [08>] (CY/CZ) Hatchback; Lancer Sportback [08>] (CX); Montero [06>] (V80/V90); Outlander [07>14] (CW); Outlander [12>] (GF); Outlander PHEV [13>] (GG); Pajero [06>] (V80/V90); Shogun [06>] (V80/V90);

NISSAN: Micra [17>] (K14); Note [06>12] (E11); X-Trail [14>] (T32);

OPEL (GM): Ampera [12>]; Antara [11>];

PEUGEOT: 3008 [16>] (P84); 307 [05>09] (T6); 307 [05>09] (T6) CC; 307 [05>09] (T6) Station Wagon; 308 [07>13] (T7); 308 [08>13] (T7) Station Wagon; 308 [13>] (T9); 308 [14>] (T9) Station Wagon; 407 [04>11] (D2); 407 [04>11] (D2) Break; 407 [05>11] (D2) Coupé; 408 [10>14] (T73); 5008 [17>] (P87); RCZ [10>] (T75); Traveller [16>] (K0);

RAVON: R2 [15>];

SEAT: Altea [04>15] (5P1); Altea Freetrack [07>15] (5P8); Altea XL [06>15] (5P5); Toledo [04>10] (5P2);

SKODA: Kodiaq [17>] (NS7); Octavia [13>] (5E3); Octavia [13>] (5E5) Kombi; Superb [09>15] (374); Yeti [09>] (5L7);

SUZUKI: Splash [08>] (A5B); SX4 [06>14] (RW);

VOLKSWAGEN: Beetle (Maggiolino) [11>] (5C1); Beetle (Maggiolino) [13>] (5C7) Cabriolet; Bora [06>13] (1K2); Eos [11>] (1F8); Golf VI [08>13] (5K1); Golf VII [12>] (5G1); Golf VII [14>] (BA5) Variant; Golf VII [14>] (BE1) EV; Golf VII [15>] (AM1) Sportsvan; Jetta [10>] (162); Passat B6 [04>10] (3C2); Passat B6 [05>10] (3C5) Variant; Passat B7 [12>] NMS (A32); Passat B8 [14>] (3G2); Passat B8 [14>] (3G5) Variant; Passat B8 [15>] (3G5) Variant Alltrack; Passat CC [08>12] (357); Rabbit V [06>14]; Scirocco [08>] (137/138); Tiguan [16>] (AD1); Touran [15>] (5T);

VOLVO: C30 [06>13]; C70 Cabrio II [06>13]; S40 [04>12] Facelift; V50 [04>12]; XC90 I [03>14];

WULING: Sunshine [02>].

Давление в шинах

DODGE: Journey [11>] (JC); Journey | BR

HYUNDAI: Creta [15>] (GS/GSR)

OPEL (GM): Ampera EV [17>]

RAVON: R4 [16>]

RENAULT: Koleos II [17>]; Talisman [15>]; Talisman [16>] Grandtour

RENAULT SAMSUNG: QM6 [17>]; SM6 [16>].

Программирование режима транспортировки

BMW: 5 [17>] (G30); 5 [17>] (G31) Touring; 7 [15>] (G11); 7 [15>] (G12);

RENAULT: Megane IV [16>] (B9A); Megane IV [16>] (K9A) Grandtour;

Регенерация сажевого фильтра

DACIA: Duster [13>] (HS) Facelift;

HYUNDAI: H1 [08>] (TQ);

MITSUBISHI: ASX [10>] (GA);

NISSAN: Micra [17>] (K14); X-Trail [14>] (T32);

RENAULT: Captur [13>] (X87/J5); Megane IV [16>] (B9A); Megane IV [16>] (K9A) Grandtour; Talisman [15>]; Talisman [16>] Grandtour;

RENAULT SAMSUNG: QM3 [13>]; SM6 [16>];

SKODA: Yeti [09>] (5L7);

Замена аккумулятора

BMW: 5 [09>] (F07) Gran Turismo; 5 [10>16] (F10); 5 [10>16] (F11) Touring; 5 [10>16] (F18) Long; 6 [11>] (F06) Gran Coupé; 6 [11>] (F12) Cabrio; 6 [11>] (F13) Coupé; 7 [08>15] (F01); 7 [08>15] (F02); 7 [09>15] (F03) Protection; 7 [10>12] (F04) Hybrid; 7 [15>] (G11); 7 [15>] (G12); X5 [13>] (F15); X5 [15>] (F85) M; X6 [14>] (F16); X6 [15>] (F86) M;

MINI: ASX [10>] (GA).

Замена тормозных накладок

FERRARI: 488 [15>] (F142M) GTB; 488 [15>] (F142M) Spider;

KIA: Optima IV [16>] (JF); Optima IV [16>] (JF) Plug-in Hybrid; Optima IV [16>] (JF) Sportswagon; Sorento III [15>] (UM);

MINI: Outlander [12>] (GF); Outlander PHEV [13>] (GG);

TPMS

MASERATI: GranTurismo [07>] (M145); GranTurismo [10>] (M145) Convertible; Quattroporte [07>12] (M139 EV07).

Список новых специальных функций, бразильский рынок

Помощь водителю

RENAULT Captur | BR.

Изменение языка

RENAULT Captur | BR.

Fast-Fit (быстрая замена шин)

FORD: Focus | BR; Fusion | BR;

HONDA: CR-V | BR;

PEUGEOT: 307 | BR; 308 | BR; 407 | BR; 408 | BR;

RENAULT: Captur | BR; Fluence | BR;

VOLKSWAGEN: Jetta | BR.

Шиномонтажи

FORD: Focus | BR;

RENAULT: Captur | BR; Fluence | BR.

Помощь парковке

DODGE: Journey | BR;

VOLKSWAGEN: Suran | BR.

Помощь водителю

DODGE: Journey | BR;

HONDA: CR-V | BR;

VOLKSWAGEN: Suran | BR.

Калибровка камеры и радара

HONDA: CR-V | BR.

Изменение языка

VOLKSWAGEN: Suran | BR.

Кодирование ключа

DODGE: Journey | BR;

VOLKSWAGEN: Suran | BR.

Fast-Fit (быстрая замена шин)

DODGE: Journey | BR;

HONDA: Civic | BR; CR-V | BR;

VOLKSWAGEN: Suran | BR.

Шиномонтажи

DODGE: Journey | BR;

HONDA: Civic | BR; CR-V | BR;

VOLKSWAGEN: Suran | BR.

Шины

DODGE: Journey | BR;

HONDA: Civic | BR.

Программирование режима транспортировки

DODGE: Journey | BR;

VOLKSWAGEN: Suran | BR.

Замена тормозных накладок

HONDA: CR-V | BR;

TPMS

DODGE: Journey | BR;

HONDA: Civic | BR;

VOLKSWAGEN: Suran | BR.

Список новых функций DASHBOARD (приборная панель)* с делением по системам

ABS

ABARTH: 500 | BR; Punto | BR; 124 Spider [16>] (348); 500 [08>] (312); 500C [10>] (312); Punto [07>12] (199); Punto [10>] (199) Evo; Punto [12>] (199);

ACURA: CL [96>03] (YA); CSX [06>11] (FD); EL [96>05] (MB/ES); ILX [13>] (DE); MDX [01>13] (YD); MDX [14>] (YD); RDX [06>12] (TB); RDX [13>] (TB); RL [96>04] (KA); RL [04>12] (KB); RLX [13>] (KC); RSX [02>10] (DC); TL [95>09] (UA); TL [09>13] (UA); TLX [14>] (UB); TSX [03>08] (CL); TSX [09>14] (CU); ZDX [10>13] (YB);

ALFA ROMEO: 147 [00>10]; 156 [97>05]; 156 [97>05] Sport Wagon; 166 [98>08]; Giulia [16>] (952); Giulietta [10>] (940); GT [03>10]; Mito [08>] (955);

ASTON MARTIN: DB9 [04>12] Coupé; DB9 [04>12] Volante; Vantage [05>] Coupé; Vantage [07>] Roadster;

AUDI: A1 | BR; A1 [11>] (8X1/8XF); A1 [12>] (8XA/8XK) Sportback; A3 [12>] (8V1); A3 [12>] (8VA) Sportback; A3 [14>] (8V7) Cabrio; A3 [14>] (8VS) Sedan; Q2 [16>] (GA); Q3 [11>] (8UB); RS3 [15>] (8VA) Sportback; RSQ3 [13>] (8UB); S1 [13>] (8XF); S1 [13>] (8XK) Sportback; S3 [14>] (8V1); S3 [14>] (8V7) Cabrio; S3 [14>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8VS) Sedan; TT [14>] (8S3) Coupé; TT [14>] (8S9) Roadster; TT [16>] (8S3) RS Coupé; TT [16>] (8S9) RS Roadster; TTS [14>] (8S3) Coupé; TTS [14>] (8S9) Roadster;

BMW: 3 | BR; 5 | BR; 7 | BR; 8 | BR; 1 [04>11] (E87); 1 [07>11] (E81); 1 [07>12] (E82) Coupé; 1 [08>12] (E88) Cabrio; 3 [90>99] (E36); 3 [90>99] (E36) Coupé; 3 [93>01] (E36) Compact; 3 [93>99] (E36) Cabrio; 3 [94>00] (E36) Touring; 3 [98>05] (E46); 3 [98>05] (E46) Touring; 3 [98>06] (E46) Coupé; 3 [99>07] (E46) Cabrio; 3 [01>04] (E46) Compact; 3 [05>11] (E90); 3 [05>12] (E91) Touring; 3 [06>13] (E92) Coupé; 3 [07>13] (E93) Cabrio;

CHEVROLET: Astra | BR; Corsa | BR; Omega | BR; Vectra | BR; Zafira | BR; Corsa II [02>12];

CITROËN: Berlingo | BR; C 3 | BR; C 3 Picasso | BR; C 4 | BR; C 4 Lounge | BR; C 4 Pallas | BR; C 4 Picasso | BR; C 5 | BR; C 6 | BR; C 8 | BR; DS3 | BR; DS4 | BR; DS5 | BR; Xsara Picasso | BR; #Jumpy 3 [07>16] (G9); Berlingo (B9) Van; Berlingo [08>] (B9); Berlingo [14>] (B9e) EV; C 1 [05>13] (B0); C 2 [03>09] (A6); C 3 [03>10] (A42) Pluriel; C 3 [05>10] (A31); C 3 [09>16] (A51); C 3 [10>16] (A51) Van; C 3 Picasso [09>] (A58);

DACIA: Logan [07>12] Pick-Up; Logan [04>12] (LS); Logan [06>12] (KS) MCV; Logan [07>12] (US) Pick-Up; Sandero [08>12] (BS); Sandero [08>12] (BS) Stepway; Solenza [03>05];

FERRARI: 430 [07>09] (F131) Scuderia; 599 GTB Fiorano [06>12] (F141); 599 GTO [10>12] (F141); 612 Scaglietti [04>07] (F137); 612 Scaglietti [07>11] (F137 MY); F430 [05>09] (F131); F430 [05>09] (F131) Spider; F430 [07>09] (F131) Challenge; Scuderia [08>09] (F131) Spider 16M;

FIAT: 500 | BR; Bravo | BR; Doblò | BR; Grand Siena | BR; Idea | BR; Linea | BR; Palio | BR; Punto | BR; Siena | BR; Stilo | BR; Strada | BR; Uno | BR; #Strada [05>09] (278) Facelift II; 124 Spider [16>] (348); 500 [07>] (312); 500C [09>] (312); 500X [15>] (334); Bravo [07>13] (198); Bravo [08>13] (198) Van; Doblò [10>15] (152); Idea [03>12] (135); Idea [03>12] (135) Van; Linea [07>]; Multipla [99>11] (186); Multipla [00>11] (186) Van; Palio [00>06] (171) Facelift; Palio III [07>11] Novo; Palio III [07>11] Novo Weekend.

FORD: Ka [08>16] (RU8);

HONDA: Accord | BR; City | BR; Civic | BR; CR-V | BR; Fit | BR; HR-V | BR; Odyssey | BR; Pilot | BR; Prelude | BR; Accord VI [97>03] (CG) Coupé; Accord VI [98>03] (CG) Hatchback; Accord VI [98>03] (CG) Sedan; Accord VII [03>08] (CL) Sedan; Accord VII [03>08] (CL) Tourer; Accord VIII [08>15] (CU) Sedan; Accord VIII [08>15] (CU) Tourer; Accord IX [15>] (CR) Coupé; Accord IX [15>] (CR) Sedan; Acty Van [99>]; Airwave [05>10] (GJ); Amaze [13>]; Ascot [94>97] (CE); Avancier [00>03] (TA); Ballade [11>]; Brio [11>]; Capa [98>02] (GA); City III [98>02]; City IV [02>08]; City V [08>]; City VI [13>]; Civic [95>00] Fastback; Civic [99>01] Aerodeck; Civic [00>05] (ES) Hybrid; Civic [00>05] (EU) Hatchback; Civic [00>05] (EU) Sedan; Civic [01>05] (EM) Coupé; Civic [03>05] (ET) Sedan;

HYUNDAI: Sonata | BR; Terracan | BR; Accent II [99>05] (LC); Accent III [03>05] (LC2); Atos [97>04]; Atos Prime I [99>04]; Atos Prime II [03>08]; Centennial [00>06] (LZ); Coupé [96>02] (RC/RD); Coupé [01>09] (GK); Elantra [95>01] (J2/RD); Elantra [00>06] (XD); Elantra [00>06] (XD) Hatchback; Galloper II [97>02] (M1); Getz [02>11] (TB); H1 [97>07] (A1); Matrix [01>10] (FC); Santa Fe [99>06] (SM); Santamo [95>03]; Sonata IV [98>04] (EF); Sonata VI [09>14] (YF); Terracan [01>06] (HP); Trajet [99>07] (FO); XG [98>05];

JEEP: Renegade [14>] (BU);

KIA: Cerato | BR; Opirus | BR; Rio | BR; Sportage | BR; Amanti [03>10] (GH); Carens II [02>06] (FJ); Carnival II [01>06] (GQ); Cerato [04>09] (LD); Clarus II [98>00] (FE); Joice [99>03] (NO); Magentis [00>06] (MS/GD); Opirus [03>10] (LD/GH); Rio [00>05] (BC/DC); Rio [02>05] (BC/DC) Kombi; Sportage [93>04] (AL/JA); Visto [99>04];

LADA: Largus [12>];

LANCIA: Delta [08>13] (181); Musa [04>]; Phedra [02>10]; Ypsilon [11>];

LAND ROVER: Discovery III [04>09] (TA); Range Rover Sport I [05>09] (LS);

LEXUS: ES 300 | BR; LS 460 | BR; NX 200t | BR; RX 350 | BR; CT (A1) 200h [11>]; ES (V1/V2/V3) 300 [91>03]; ES (V4) 240 [09>12]; ES (V4) 350 [06>12]; ES (V6) 200 [16>]; ES (V6) 250 [12>]; ES (V6) 300h [12>]; ES (V6) 350 [12>]; GS (S1) 300 [93>05]; GS (S1) 300 [05>10]; GS (S1) 350 [05>11];

MASERATI: Quattroporte [04>07] (M139); Quattroporte [07>12] (M139 EV07);

MAZDA: Mazda3 [14>] (BM); Mazda3 [14>] (BM) Sedan; Mazda6 [14>] (GJ); Mazda6 [14>] (GJ) Station Wagon;

MERCEDES-BENZ: C | BR; C [07>14] (204); C [07>14] (204) T; C [14>] (205); C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; C [15>] (205) Coupé; C [16>] (205) Cabrio; CL [06>15] (216); GL [06>12] (164); GLC [15>] (253); GLC [16>] (253) Coupé; GLK [08>15] (204); ML [05>11] (164); R [06>13] (251); R [06>13] (251) L; S [05>13] (221); S [05>13] (221) L; S [13>] (222); S [13>] (222) L; S [14>] (217) Coupé; S [15>] (217) Cabrio; S [15>] (222) Maybach;

MITSUBISHI: i-MiEV [11>] (HA);

NISSAN: Kubistar (X76);

OPEL (GM): Astra-G [00>05] Cabrio; Astra-G [97>05]; Astra-G [97>05] Coupé; Astra-G [97>05] Station Wagon; Corsa-C [00>07]; Corsa-C [05>07] Van; Corsa-D [07>14]; Corsa-D [08>14] Van; Meriva-A [03>10]; Omega-B [94>03]; Vectra-B [95>02]; Vectra-B [95>03] Station Wagon; Zafira-A [99>05];

PEUGEOT: 207 | BR; 208 | BR; 3008 | BR; 307 | BR; 308 | BR; 406 | BR; 407 | BR; 408 | BR; 508 | BR; Hoggar | BR; RCZ | BR; 1007 [05>10] (A08); 107 [05>13] (B0); 2008 [13>] (A9); 207 [06>12] (A7/T3); 207 [07>12] (A7/T3) Station Wagon; 207 [07>14] (A7) CC; 207 [06>12] (A7) Van; 208 [12>] (A9); 3008 [09>16] (T84); 301 [12>] (M3); 307 [00>05] (T5); 307 [00>05] (T5) Station Wagon; 307 [01>05] (T5) CC; 307 [05>09] (T6); 307 [05>09] (T6) CC; 307 [05>09] (T6) Station Wagon; 308 [07>13] (T7);

PORSCHE: 911 [97>04] (996) Carrera; 911 [98>04] (996) Carrera 4; 911 [99>04] (996T) GT3; 911 [99>04] (996T) Turbo; 911 [01>04] (996) Coupé; 911 [01>04] (996T) GT2; Boxster [96>04] (986); Carrera [04>06] GT;

VOLKSWAGEN: Bora | BR; Eos | BR; Golf | BR; Jetta | BR; Passat | BR; Polo | BR; Scirocco | BR; Tiguan | BR; Up! | BR; Bora [06>13] (1K2); Eos [11>] (1F8); Golf VI [08>13] (5K1); Golf VI [09>13] (AJ5) Variant; Golf VI [09>14] (521) Plus; Golf VI [11>15] (517) Cabriolet; Golf VII [12>] (5G1); Golf VII [14>] (BA5) Variant; Golf VII [14>] (BE1) EV; Golf VII [15>] (AM1) Sportsvan; Jetta [10>] (162); Lamando [15>];

VOLVO: C70 | BR; C70 Cabrio I [97>06]; C70 Coupé [97>02]; S60 I [00>09]; S80 I [98>06]; S90 II [16>]; V70 II [00>07]; V90 II [16>]; XC70 I [02>07]; XC90 I [03>14]; XC90 II [15>];

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ

ASTON MARTIN: DB9 [04>12] Coupé; DB9 [04>12] Volante; DBS [07>12] Coupé; DBS [09>12] Volante; Rapide [10>13]; Rapide S [13>]; Vantage [05>] Coupé; Vantage [07>] Roadster;

AUDI: A1 | BR; A3 | BR; A4 | BR; A1 [11>] (8X1/8XF); A1 [12>] (8XA/8XK) Sportback; A3 [03>13] (8P1); A3 [03>13] (8PA) Sportback; A3 [08>14] (8P7) Cabrio; A3 [12>] (8V1); A3 [12>] (8VA) Sportback; A3 [14>] (8V7) Cabrio; A3 [14>] (8VS) Sedan; A4 [07>15] (8K2); A4 [07>15] (8K5) Avant; A4 [09>15] (8KH) Avant Allroad; A5 [07>16] (8T3) Coupé; A5 [09>16] (8F7) Cabrio; A5 [09>16] (8TA) Sportback; A6 [04>11] (4F2); A6 [04>11] (4F5) Avant; A6 [05>11] (4FH) Avant Allroad; A6 [11>] (4G2);

LANCIA: Musa [04>]; Ypsilon [06>11];

MERCEDES-BENZ: C [14>] (205); C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; C [15>] (205) Coupé; C [16>] (205) Cabrio; GLC [15>] (253); GLC [16>] (253) Coupé; S [13>] (222); S [13>] (222) L; S [14>] (217) Coupé; S [15>] (217) Cabrio; S [15>] (222) Maybach;

Помощь парковке

ABARTH: 500 | BR; 500 [08>] (312); 500C [10>] (312);

ALFA ROMEO: 4C [13>]; Giulia [16>] (952);

FIAT: 500 | BR; 500 [07>] (312); 500C [09>] (312); 500L [12>] (330); 500L [13>] (334) Living; Panda [12>] (319); Panda [14>] (319) Cross; Tipo [15>] (356);

Помощь смене полосы движения

LEXUS: RX 350 | BR; ES (V6) 200 [16>]; ES (V6) 250 [12>]; ES (V6) 300h [12>]; ES (V6) 350 [12>]; GS (L1) 300h [13>]; GS (L1) 350 [12>]; GS (L1) 450h [12>]; GS (L1) F [15>]; IS (E3) 200t [15>] Sedan; IS (E3) 250 [13>15] Sedan; IS (E3) 300 [16>] Sedan; IS (E3) 300h [13>] Sedan; IS (E3) 350 [13>] Sedan; LX (J2) 450d [16>]; LX (J2) 570 [15>]; NX (Z1) 200t [14>]; NX (Z1) 300h [14>]; RC (C1) 200t [15>]; RC (C1) 300h [15>];

TOYOTA: Hi-Lux | BR; Prius | BR; Aurion [12>] (V50); Avalon IV [12>] (X40); Avalon IV [13>] (X40) Hybrid; Camry [12>] (V5); Camry [12>] (V5) Hybrid; Fortuner [16>]; Highlander III [14>] (U5); Highlander III [14>] (U5) Hybrid; Hi-Lux [16>] Pick-Up; Hi-Lux [16>] SW4; Land Cruiser [07>] (J20); Mirai [15>] (D10); Prius [16>] (ZVW); Prius + (alpha) [11>] (W40); Prius Prime [17>] (ZVW) Plug-in; RAV4 [13>] (A4);

Автоматическая трансмиссия

CHEVROLET: Aveo [06>11] (T250) Sedan; Aveo [08>11] (T250) Hatchback; Epica [05>11];

CITROËN: C 4 | BR; C 4 Picasso | BR; C 5 | BR; C 6 | BR; C 4 [04>10] (B5); C 4 [04>10] (B5) Coupé; C 4 [07>10] (B5) Van; C 4 Grand Picasso [06>13] (B58); C 4 Picasso [06>13] (B58); C 5 [04>08] (X4) Facelift; C 5 [04>08] (X4) Facelift Break; C 5 [08>] (X7); C 5 [08>] (X7) Break; C 6 [06>10] (X6); Nemo; Nemo Multispace [08>];

DAEWOO: Gentra [08>]; Tosca [08>];

FERRARI: 360 Modena [99>05] (F131); 360 Spider [00>05] (F131);

JAGUAR: XJ [97>03] (X308); XK [96>06] (X100) Cabrio; XK [96>06] (X100) Coupé; X-Type [01>09] (X400); X-Type [03>09] (X400) Wagon;

LANCIA: Delta [08>13] (181); Musa [04>]; Thesis [02>09]; Ypsilon [03>06]; Ypsilon [06>11];

NISSAN: X-Trail | BR; X-Trail [07>13] (T31);

OPEL (GM): Astra-H [04>10]; Astra-H [04>10] Station Wagon; Astra-H [04>10] Van; Astra-H [05>10] Cabrio; Corsa-D [07>14]; Corsa-D [08>14] Van; Vectra-C [01>08]; Vectra-C [02>08] Station Wagon; Zafira-B [05>11];

PORSCHE: Cayenne [10>] (92A/958); Cayenne [10>] (92A/958) Diesel; Cayenne [10>] (92A/958) S; Cayenne [10>] (92A/958) S Hybrid; Cayenne [10>] (92A/958) Turbo; Cayenne [12>] (92A/958) GTS; Cayenne [12>] (92A/958) S Diesel; Cayenne [13>] (92A/958) Turbo S; Cayenne [14>] (92A/958) S E-Hybrid;

SEAT: Alhambra [10>] (710/711); Ateca [16>] (KH); Ibiza [15>] (6P1) Sportcoupé; Ibiza [15>] (6P5); Ibiza [15>] (6P8) ST; Leon [05>12] (1P1); Leon [12>] (5F1); Leon [12>] (5F5) SC; Leon [14>] (5F8) ST; Mii [12>] (KF1); Toledo [12>] (KG3);

SKODA: Citigo [12>] (NF1); Fabia [15>] (NJ); Fabia [15>] (NJ) Kombi; Kodiaq [17>] (NS7); Octavia [05>10] (1U5) Kombi Tour; Octavia [96>10] (1U2); Octavia [96>10] (1U5) Kombi; Octavia [04>13] (1Z3); Octavia [04>13] (1Z5) Kombi; Octavia [13>] (5E3); Octavia [13>] (5E5) Kombi; Rapid [11>14] (NA2); Rapid [13>] (NH1) Spaceback; Rapid [13>] (NH3); Superb B8 [15>] (3V3); Superb B8 [15>] (3V5) Wagon; Yeti [09>] (5L7);

SMART: Forfour [14>] (453); Fortwo [07>14] (451) Cabrio; Fortwo [07>14] (451) Coupé; Fortwo [14>] (453) Coupé; Fortwo [15>] (453) Cabrio;

SSANGYONG: Korando [11>] (C200); Tivoli [15>] (X100);

SUZUKI: Swift [04>10] (RS);

VOLVO: V70 | BR; S60 I [00>09]; S80 I [98>06]; S90 II [16>]; V70 II [00>07]; V90 II [16>]; XC70 I [02>07]; XC90 I [03>14]; XC90 II [15>];

Воздушное кондиционирование

ABARTH: 500 | BR; Punto | BR; 500 [08>] (312); 500C [10>] (312); Punto [07>12] (199); Punto [10>] (199) Evo;

ALFA ROMEO: 8C [07>09]; 8C [08>10] Spider; Giulia [16>] (952); Mito [08>] (955);

AUDI: A1 | BR; A1 [11>] (8X1/8XF); A1 [12>] (8XA/8XK) Sportback; A3 [12>] (8V1); A3 [12>] (8VA) Sportback; A3 [14>] (8V7) Cabrio; A3 [14>] (8VS) Sedan; A6 [11>] (4G2); A6 [11>] (4G5) Avant; A6 [13>] (4GH) Avant Allroad; A7 [10>] (4GA) Sportback; A8 [10>] (4H2); A8 [11>] (4H8) L; A8 [14>] (4HC); A8 [14>] (4HL) L; Q2 [16>] (GA); Q3 [11>] (8UB); R8 [07>15] (423) Coupé; R8 [09>15] (429) Spyder; R8 [11>15] (422) GT Coupé; R8 [12>15] (427) GT Spyder; RS3 [15>] (8VA) Sportback; RS6 [13>] (4G5) Avant; RS7 [13>] (4GA) Sportback; RSQ3 [13>] (8UB); S1 [13>] (8XF); S1 [13>] (8XK) Sportback; S3 [14>] (8V1); S3 [14>] (8V7) Cabrio; S3 [14>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8VS) Sedan; S6 [12>] (4G2); S6 [12>] (4G5) Avant; S7 [10>] (4GA) Sportback; S8 [12>] (4H2); S8 [14>] (4HC); TT [14>] (8S3) Coupé; TT [14>] (8S9) Roadster; TT [16>] (8S3) RS Coupé; TT [16>] (8S9) RS Roadster; TTS [14>] (8S3) Coupé; TTS [14>] (8S9) Roadster;

MASERATI: GranTurismo [07>] (M145); GranTurismo [10>] (M145) Convertible;

MERCEDES-BENZ: A [04>12] (169); A [04>12] (169) Coupé; B [05>11] (245); C [14>] (205); C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; C [15>] (205) Coupé; C [16>] (205) Cabrio; E [16>] (213); E [16>] (213) L; E [16>] (213) T; E [17>] (238) Cabrio; E [17>] (238) Coupé; GLC [15>] (253); GLC [16>] (253) Coupé; S [13>] (222); S [13>] (222) L; S [14>] (217) Coupé; S [15>] (217) Cabrio; S [15>] (222) Maybach;

SEAT: Ateca [16>] (KH); Ibiza [15>] (6P1) Sportcoupé; Ibiza [15>] (6P5); Ibiza [15>] (6P8) ST; Leon [12>] (5F1); Leon [12>] (5F5) SC; Leon [14>] (5F8) ST; Toledo [12>] (KG3);

SKODA: Fabia [15>] (NJ); Fabia [15>] (NJ) Kombi; Kodiaq [17>] (NS7); Laura [04>13]; Octavia [13>] (5E3); Octavia [13>] (5E5) Kombi; Rapid [13>] (NH1) Spaceback; Rapid [13>] (NH3); Superb B6 [08>15] (3T4); Superb B8 [15>] (3V3); Superb B8 [15>] (3V5) Wagon; Yeti [09>] (5L7);

SMART: Forfour [04>07] (454); Forfour [14>] (453); Forfour [17>] (453) EV; Fortwo [07>14] (451) Cabrio; Fortwo [07>14] (451) Coupé; Fortwo [14>] (453) Coupé; Fortwo [15>] (453) Cabrio; Fortwo [16>] (453) EV Coupé;

Многофункциональный дисплей

VOLKSWAGEN: Bora | BR; Eos | BR; Golf | BR; Jetta | BR; New Beetle | BR; Scirocco | BR; Tiguan | BR; Beetle (Maggiolino) [11>] (5C1); Beetle (Maggiolino) [13>] (5C7) Cabriolet; Bora [06>13] (1K2); Eos [11>] (1F8); Golf VI [08>13] (5K1); Golf VI [09>13] (AJ5) Variant; Golf VI [09>14] (521) Plus; Golf VI [11>15] (517) Cabriolet; Jetta [10>] (162);

LANCIA: Delta [08>13] (181); Kappa [94>00]; Lybra [99>06]; Lybra [99>06] Station Wagon; Musa [04>]; Thesis [02>09]; Ypsilon [03>06]; Ypsilon [06>11];

LEXUS: NX 200t | BR; ES (V6) 200 [16>]; GS (L1) 200t [15>]; GS (L1) 350 [12>]; IS (E3) 200t [15>] Sedan; NX (Z1) 200t [14>]; RC (C1) 200t [15>]; RX (L2) 200t [15>]; RX (L2) 350 [15>];

MASERATI: GranTurismo [07>] (M145); GranTurismo [10>] (M145) Convertible;

MERCEDES-BENZ: C | BR; A [12>] (176); B [11>] (246); C [07>14] (204); C [07>14] (204) T; C [11>14] (204) Coupé; C [14>] (205); C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; C [15>] (205) Coupé; C [16>] (205) Cabrio; CL [06>15] (216); CLA [13>] (117); CLA [15>] (117) Shooting Brake; CLS [11>] (218) Coupé; CLS [11>] (218) Shooting Brake; E [09>15] (212); E [09>16] (207) Coupé;

OPEL (GM): Astra-F; Astra-J [09>15]; Astra-J [09>15] Station Wagon; Astra-J [12>15] Sedan; Astra-K [15>]; Astra-K [15>] Station Wagon; Cascada [13>]; Corsa-B [93>03]; Insignia-A [08>13] Hatchback; Insignia-A [08>13] Sedan; Insignia-A [08>13] Station Wagon; Insignia-A [13>16] Hatchback Facelift; Insignia-A [13>16] Sedan Facelift; Insignia-A [13>16] Station Wagon Facelift; Insignia-A [14>16] Country Tourer; Mokka [12>]; Tigra-A [94>99]; Zafira-C [12>] Tourer;

RENAULT: Twingo III [14>] (X07/BC);

VOLVO: S90 II [16>]; V90 II [16>]; XC90 I [03>14]; XC90 II [15>];

Впрыск LPG/бензина

FIAT: 500X [15>] (334);

JEEP: Renegade [14>] (BU);

Впрыск метана/бензина

AUDI: A3 [12>] (8V1); A3 [12>] (8VA) Sportback;

OPEL (GM): Zafira-C [12>] Tourer;

SEAT: Leon [12>] (5F1); Leon [14>] (5F8) ST; Mii [12>] (KF1);

SKODA: Citigo [12>] (NF1); Octavia [13>] (5E3); Octavia [13>] (5E5) Kombi;

VOLKSWAGEN: Golf VII [12>] (5G1); Golf VII [14>] (BA5) Variant; Up! [11>] (121/122);

Впрыск дизельный

ALFA ROMEO: Giulia [16>] (952); Mito [08>] (955);

AUDI: A1 [11>] (8X1/8XF); A1 [12>] (8XA/8XK) Sportback; A3 [03>13] (8P1); A3 [03>13] (8PA) Sportback; A3 [08>14] (8P7) Cabrio; A3 [12>] (8V1); A3 [12>] (8VA) Sportback; A3 [14>] (8V7) Cabrio; A3 [14>] (8VS) Sedan; A4 [07>15] (8K2); A4 [07>15] (8K5) Avant; A4 [09>15] (8KH) Avant Allroad; A5 [07>16] (8T3) Coupé; A5 [09>16] (8F7) Cabrio; A5 [09>16] (8TA) Sportback; A6 [04>11] (4F2);

CHEVROLET: Cruze [16>] (J400) Hatchback; Cruze [16>] (J400) Sedan;

HYUNDAI: Accent V [11>] (RB); Creta [15>] (GS/GSR); Grand i10 [14>] (BA); i20 [08>14] (PB); i30 [08>12] (FD); i30 [08>12] (FD) Kombi; i30 [12>15] (GD); i30 [12>15] (GD) Kombi; i30 [15>17] (GD) Facelift; i30 [15>17] (GD) Kombi Facelift; i40 [11>14] (VF) Kombi; i40 [12>14] (VF) Sedan; ix20 [10>] (JC); ix35/Tucson [09>15] (EL/LM); Verna [11>] (RB); Xcent [14>] (BA);

JEEP: Renegade [14>] (BU);

PEUGEOT: 308 [13>] (T9); 308 [14>] (T9) Station Wagon;

PORSCHE: Cayenne [10>] (92A/958) Diesel; Cayenne [12>] (92A/958) S Diesel; Panamera [11>] (970) Diesel;

SEAT: Altea [04>15] (5P1); Altea Freetrack [07>15] (5P8); Altea XL [06>15] (5P5); Ateca [16>] (KH); Ibiza [08>15] (6J1) Sportcoupé; Ibiza [08>15] (6J5); Ibiza [10>15] (6J8) ST; Leon [05>12] (1P1); Leon [12>] (5F1); Leon [12>] (5F5) SC; Leon [14>] (5F8) ST; Toledo [12>] (KG3);

SKODA: Kodiaq [17>] (NS7); Laura [04>13]; Octavia [04>13] (1Z3); Octavia [04>13] (1Z5) Kombi; Octavia [13>] (5E3); Octavia [13>] (5E5) Kombi; Praktik [07>15] (5J7); Rapid [13>] (NH1) Spaceback; Rapid [13>] (NH3); Superb B6 [08>15] (3T4); Superb B6 [09>15] (3T5) Kombi; Superb B8 [15>] (3V3); Superb B8 [15>] (3V5) Wagon; Yeti [09>] (5L7);

SMART: Fortwo [04>06] (450) Cabrio; Fortwo [04>06] (450) Coupé; Fortwo [07>14] (451) Cabrio; Fortwo [07>14] (451) Coupé; Smart [98>04] (450) Coupé; Smart [99>04] (450) Cabrio;

SUZUKI: Ignis [01>08] (RG/RM); Swift [04>10] (RS);

VOLKSWAGEN: Beetle (Maggiolino) [11>] (5C1); Beetle (Maggiolino) [13>] (5C7) Cabriolet; Caddy [10>] (2C/2K); Golf V [04>10] (1K5) Variant; Golf VI [08>13] (5K1); Golf VI [09>13] (AJ5) Variant; Golf VI [09>14] (521) Plus; Golf VI [11>15] (517) Cabriolet; Golf VII [12>] (5G1); Golf VII [14>] (BA5) Variant; Golf VII [15>] (AM1) Sportsvan; Jetta [05>10] (1K2);

VOLVO: S90 II [16>]; V90 II [16>]; XC90 II [15>];

Давление в шинах

FERRARI: 599 GTB Fiorano [06>12] (F141); 599 GTO [10>12] (F141); 612 Scaglietti [04>07] (F137); 612 Scaglietti [07>11] (F137 MY);

LEXUS: LS 460 | BR; NX 200t | BR; RX 350 | BR; ES (V6) 200 [16>]; ES (V6) 250 [12>]; ES (V6) 300h [12>]; ES (V6) 350 [12>]; GS (L1) 200t [15>]; GS (L1) 250 [12>15]; GS (L1) 300h [13>]; GS (L1) 350 [12>]; GS (L1) 450h [12>]; GS (L1) F [15>]; HS (F1) 250h [09>]; IS (E3) 200t [15>] Sedan; IS (E3) 250 [13>15] Sedan; IS

(E3) 300 [16>] Sedan; IS (E3) 300h [13>] Sedan; IS (E3) 350 [13>] Sedan; LFA (A1) [10>12]; LS (F4) 460 [07>]; LS (F4) 600h [07>]; LX (J2) 450d [16>];

MASERATI: GranTurismo [07>] (M145); GranTurismo [10>] (M145) Convertible; Quattroporte [04>07] (M139); Quattroporte [07>12] (M139 EV07);

MERCEDES-BENZ: AMG GT [15>] (190) Coupé; AMG GT [15>] (190) Roadster; C [14>] (205); C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; C [15>] (205) Coupé; C [16>] (205) Cabrio; GLC [15>] (253); GLC [16>] (253) Coupé; S [13>] (222); S [13>] (222) L; S [14>] (217) Coupé; S [15>] (217) Cabrio; S [15>] (222) Maybach;

SCION: FR-S [12>] (N6); iM [15>] (E18);

SMART: Fortwo [07>14] (451) Cabrio; Fortwo [07>14] (451) Coupé;

TOYOTA: Prius | BR; 86 [12>] (N6); Alphard [16>] (H30); Aqua [11>] (P10) Hybrid; Aurion [12>] (V50); Auris [13>] (E18); Auris [13>] (E18) Wagon; Avalon IV [12>] (X40); Avalon IV [13>] (X40) Hybrid; Camry [12>] (V5); Camry [12>] (V5) Hybrid; C-HR [17>] (NG/ZY); Corolla [13>] (E17/E18); Crown [13>] (S21); GT86 [13>] (N6); Highlander II [07>13] (U4);

Система аккумулятора гибрида

TOYOTA: Prius [10>16] (ZVW) Plug-in;

Гибридная система

TOYOTA: Prius | BR; C-HR [17>] (NG/ZY); Levin [14>] (E18); Prius [16>] (ZVW); Prius [17>] (ZVW) Plug-in; Prius Prime [17>] (ZVW) Plug-in;

SKODA: Citigo [12>] (NF1); Fabia [07>14] (5J2/582); Fabia [07>14] (5J5) Kombi; Fabia [15>] (NJ); Fabia [15>] (NJ) Kombi; Kodiaq [17>] (NS7); Laura [04>13]; Octavia [04>13] (1Z3); Octavia [04>13] (1Z5) Kombi; Octavia [13>] (5E3); Octavia [13>] (5E5) Kombi; Praktik [07>15] (5J7); Rapid [11>14] (NA2); Rapid [13>] (NH1) Spaceback; Rapid [13>] (NH3); Roomster [06>15] (5J7); Superb [09>15] (374); Superb B6 [08>15] (3T4); Superb B6 [09>15] (3T5) Kombi; Superb B8 [15>] (3V3); Superb B8 [15>] (3V5) Wagon; Yeti [09>] (5L7);

SMART: Forfour [04>07] (454); Forfour [14>] (453); Forfour [17>] (453) EV; Fortwo [04>06] (450) Cabrio; Fortwo [04>06] (450) Coupé; Fortwo [07>14] (451) Cabrio; Fortwo [07>14] (451) Coupé; Fortwo [14>] (453) Coupé; Fortwo [15>] (453) Cabrio; Fortwo [16>] (453) EV Coupé; Smart [98>04] (450) Coupé; Smart [99>04] (450) Cabrio;

SUBARU: BRZ [12>] (Z10);

TOYOTA: Camry | BR; Corolla | BR; Hi-Lux | BR; Prius | BR; 4-Runner V [09>] (N28); 86 [12>] (N6); Alphard [02>08] (H10); Alphard [08>15] (H20); Alphard [16>] (H30); Aqua [11>] (P10) Hybrid; Aurion [06>11] (V40); Aurion [12>] (V50); Auris [06>12]

(E15); Auris [13>] (E18); Auris [13>] (E18) Wagon; Avalon III [05>12] (X30); Avalon IV [12>] (X40); Avalon IV [13>] (X40) Hybrid;

VOLKSWAGEN: Amarok | BR; Bora | BR; CrossFox | BR; Eos | BR; Fox | BR; Fusca | BR; Gol | BR; Golf | BR; Jetta | BR; New Beetle | BR; Passat | BR; Polo | BR; Saveiro | BR; Scirocco | BR; SpaceCross | BR; SpaceFox | BR; Suran | BR; Tiguan | BR; Touareg | BR; Up! | BR; Voyage | BR; #Amarok [10>] (2H); Beetle (Maggiolino) [11>] (5C1); Beetle (Maggiolino) [13>] (5C7) Cabriolet; Bora [06>13] (1K2);

VOLVO: C70 | BR; S70 | BR; V70 | BR; C30 [06>13]; C70 Cabrio I [97>06]; C70 Cabrio II [06>13]; C70 Coupé [97>02]; S40 [04>12] Facelift; S60 I [00>09]; S70 [97>00]; S80 I [98>06]; S90 II [16>]; V50 [04>12]; V70 I [97>00]; V70 II [00>07]; V90 II [16>]; XC70 I [02>07]; XC90 I [03>14]; XC90 II [15>];

Передняя камера

ALFA ROMEO: Giulia [16>] (952);

LEXUS: RX 350 | BR; ES (V6) 200 [16>]; ES (V6) 250 [12>]; ES (V6) 300h [12>]; ES (V6) 350 [12>]; GS (L1) 200t [15>]; GS (L1) 300h [13>]; GS (L1) 350 [12>]; GS (L1) 450h [12>]; GS (L1) F [15>]; IS (E3) 200t [15>] Sedan; IS (E3) 300 [16>] Sedan; IS (E3) 300h [13>] Sedan; IS (E3) 350 [13>] Sedan; LX (J2) 450d [16>]; LX (J2) 570 [15>]; RX (L2) 200t [15>]; RX (L2) 350 [15>]; RX (L2) 450h [15>];

NISSAN: NV 400 [14>];

OPEL (GM): Movano B [14>];

RENAULT: Master 3 [14>];

TOYOTA: Hi-Lux | BR; Prius | BR; Avalon IV [12>] (X40); Avalon IV [13>] (X40) Hybrid; Camry [12>] (V5); Camry [12>] (V5) Hybrid; C-HR [17>] (NG/ZY); Corolla [13>] (E17/E18); Fortuner [16>]; Highlander III [14>] (U5); Highlander III [14>] (U5) Hybrid; Hi-Lux [16>] Pick-Up; Hi-Lux [16>] SW4; Land Cruiser [07>] (J20); Prius [16>] (ZVW); Prius [17>] (ZVW) Plug-in; Prius Prime [17>] (ZVW) Plug-in; RAV4 [13>] (A4).

Многофункциональная камера

MERCEDES-BENZ: C | BR; A [12>] (176); AMG GT [15>] (190) Coupé; AMG GT [15>] (190) Roadster; B [11>] (246); C [07>14] (204); C [07>14] (204) T; C [11>14] (204) Coupé; C [14>] (205); C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; C [15>] (205) Coupé; C [16>] (205) Cabrio; CL [06>15] (216); CLA [13>] (117); CLA [15>] (117) Shooting Brake; CLS [11>] (218) Coupé; CLS [11>] (218) Shooting Brake; E [09>15] (212); E [09>16] (207) Coupé; E [09>16] (212) T; E [10>16] (207) Cabrio.

SMART: Forfour [14>] (453); Forfour [17>] (453) EV; Fortwo [14>] (453) Coupé; Fortwo [15>] (453) Cabrio; Fortwo [16>] (453) EV Coupé.

*ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ, доступные в данный момент для IDC5 Windows (AXONE Nemo, AXONE 4, ПК).

ПРЕКРАЩЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПО КОМПАНИИ ТЕХА С ОПЕРАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ MICROSOFT WINDOWS XP И WINDOWS VISTA.

Начиная с июня 2017 года, программы диагностики ТЕХА не смогут быть установлены на компьютеры со следующими операционными системами: Windows XP, Windows Vista. Для продолжения использования уникальных возможностей, предоставляемых IDC5, Вам необходимо использовать ПК с более новой операционной системой.

Операционные системы, поддержка которых будет продолжена программами диагностики ТЕХА: 32-разрядная Windows 7 SP1, 64-разрядная Windows 7 SP1, 32-разрядная Windows 8, 64-разрядная Windows 8, 32-разрядная Windows 8.1, 64-разрядная Windows 8.1, 32-разрядная Windows 10, 64-разрядная Windows 10.

Удачи в работе!

ТЕХА S.p.A

Просим отметить, что данный документ носит конфиденциальный характер. Полное или частичное копирование без разрешения ТЕХА S.p.A. запрещено. Данные, описания и иллюстрации могут отличаться от приведенных здесь. Компания ТЕХА S.p.A. сохраняет за собой право на любые изменения продуктов без предварительного уведомления.